RIL 261-2013 Routasuojaus – rakennukset ja infrarakenteet

Korjaukset 1. painokseen, ilmestynyt 31.1.2013

Korjaukset 21.2.2013:

Alkusanat, sivu 3: Ohjausryhmän jäsenistä puuttuu Katja Outinen.

s. 180 kuvasta 11.3 puuttuva merkintä po. Mitoitusroudansyvyys $S = 12 \cdot \sqrt{F_{mit}}$

s. 217 viimeisen kappaleen viittaus luvun 3 kuvaan po. 3.14.

Korjaukset toiseen painokseen

Korjaukset 7.6.2013:

s. 121 keskellä sivua viittaus kuvaan 7.1, po (kuva 7.2).

Kuva 6.10 on virheellinen, korjattu kuva erillisellä pdf:llä.

Kuva on korjattu sekä toiseen painokseen että 2021 ilmestyneeseen e-kirjaan.
2026 huomattu, että kuvan 6.10 alimmasta kuvasta oikeasta yläreunasta on rajautunut B-kirjain miltein näkymättömiin. Kuva korjattu e-kirjaan 2026 marraskuussa.