

## **RIL 261-2013 Routasuojaus – rakennukset ja infrarakenteet**

### **Korjaukset 1. painokseen, ilmestynyt 31.1.2013**

#### **Korjaukset 21.2.2013:**

Alkusanat, sivu 3: Ohjausryhmän jäsenistä puuttuu Katja Outinen.

s. 180 kuvasta 11.3 puuttuva merkintä po. Mitoitusroudansyvyys

$$S = 12 \cdot \sqrt{F_{mit}}$$

s. 217 viimeisen kappaleen viittaus luvun 3 kuvaan po. 3.14.

### **Korjaukset toiseen painokseen**

#### **Korjaukset 7.6.2013:**

s. 121 keskellä sivua viittaus kuvaan 7.1, po (kuva 7.2).

Kuva 6.10 on virheellinen, korjattu kuva erillisellä pdf:llä.