

RIL 206-2010 Muuratut rakenteet. Eurokoodi

25.1.2011 korjaus:

Sivulla 73 kaavassa 6.23.1S on virhe. Kaava oikeassa muodossa:

$$\mu = \frac{M_a}{b \cdot d^2 \cdot f_a}$$